
0.1860
6.0000
0.1860
2.7500
0.0930
4.0000